


- (GB) DEHA
HD-Lifting anchor system
- (D) DEHA
HD-Transportankersystem
- (F) Système de levage
par douille DEHA HD
- (NL) DEHA HD-transportanker-
systeem
- (PL) Kotwy transportowe
DEHA HD
- (CZ) DEHA
Systém přepravních
úchytů HD




Assembly Instructions • Montageanleitung • Notice de montage • Montagehandleiding
• Instrukcja montażu • Montážní návod

The HD-Lifting anchor system


The HD-Anchor is delivered ready-to-use with screwed-in sleeve protection plug.



The HD-Lifting anchor system consists of a HD-Anchor in combination with the HD-Lifting device (→ page 3).



! The identification cap is packed separately. It must be placed on a HD-Anchor with the same identification colour (→ Fig. 04).



HD-Lifting socket

Installing the HD-Lifting anchor system

The HD-Nailing plate is used to attach the HD-Anchor to the mould. It is available in plastic (colour-coded acc. to the load class) or in steel for load class 1.3 to 25.0.





Fig. 01



! The anchor must be suitably fastened to the reinforcement to stop it moving during concreting. Applying formwork wax to the nailing plate makes removal easier.

Fig. 02




Fig. 03





Fig. 04



Load class	Thread	Colour
1.3	Rd 12	red
2.5	Rd 16	light grey
4.0	Rd 20	green
5.0	Rd 24	blue
7.5	Rd 30	dark blue
10.0	Rd 36	orange
12.5	Rd 42	brown
15.0	Rd 52	black
25.0	Rd 64	green

see Fig. 01


The nailing plates are either nailed to the mould (plastic) or held in place using retaining screws through a hole in the mould (steel). For steel moulds, we recommend the HD-Magnetic plate.

see Fig. 02

Before assembling the HD-Anchor, the identification cap must be placed on the threaded stud of the nailing plate. The lifting anchor with the pre-mounted sleeve protection plug is then placed on the hexagonal stud of the nailing plate.

The sleeve protection plug is screwed into the threaded sleeve by turning the HD-Anchor. There should be no gap between the nailing plate and the anchor socket.

The now clamped identification cap has to be rotated into correct position (the position depends on possible required diagonal reinforcement). Required diagonal reinforcement should be placed tightly against the top end of the socket (see → **Technical product information HD-E**).



! We recommend filling the hexagonal recess of the sleeve protection plug with lubricant or formwork wax each time it has been used; particularly during winter. This prevents water ingress in the hexagonal recess, which may freeze and restrict the connection between the threaded stud of the lifting link and the socket protector system. It is advisable to fill the entire nailing plate recess with formwork wax. This will make it easier to remove any ice which may form. Required auxiliary reinforcement see → **Technical product information HD-E**.

Allowable lifting links

Only the HD-Lifting link, the HD-Perfect lifting head, the HD-Rotary head lifting link or the HD-Adaptor used together with the universal head lifting link are permitted for lifting. Using other lifting attachments, for example looped cables, is not permitted for reasons of safety.




Fig. 05

The recess created in the concrete by the nailing plate or magnet plate matches the contours of the HD-Lifting device exactly. This allows shear load transfer directly to the concrete when the anchor is subjected to diagonal or transverse pull.).




Fig. 06

Applying the load as shown on Fig. 7 is **not permitted** for diagonal or transverse pull.




Fig. 07

Labelling of lifting devices

All HD-Lifting devices are marked

with the name of the manufacturer, the CE-Sign, thread size and load

class and with a unique identification number.

Using the HD-Lifting link, HD-Lifting head, HD-Rotary head lifting link, HD-Adaptor

The HD-Lifting device is a manually operated connection. Standard practice of accident prevention regulations must be observed at all times. In particular, The VBG 9 "Crane" and VBG 9a requirements for "Load-suspension devices in lifting" of the Main German Industrial Employer's Liability Insurance Association must be followed.

Safe load distribution is only ensured if the direction of pull is as shown in fig. 8 or 10. After fully tightening the HD-Lifting link, the unit may be slackened, if necessary, by a maximum of half a turn. The correct orientation for transverse pull is ensured by slackening the HD-Lifting link.

Maintenance

The contractor is responsible for ensuring that the HD-Lifting devices are only used after having been checked by an expert and after any problems found have been rectified.

The contractor is also responsible for ensuring that the HD-Lifting devices are checked by an expert at least once a year (see VBG 9a §39 and §40). Using damaged or worn HD-Lifting devices is **not permitted**.

Note:

Pitching with angled loads is not allowed. For pitching always use a spreader beam, a HD-Rotary head lifting link or HD-Adaptor together with a universal head lifting link. More details → Technical product information HD-E.

Example: HD-Lifting link




Fig. 08
Correct introduction of diagonal pull




Fig. 09
Incorrectly aligned for lifting




Fig. 10
Correctly aligned





Fig. 11
Incorrect introduction of transverse pull

Das HD-Transportanker-System

Die HD-Anker werden gebrauchsfertig mit eingeschraubten Hülsenschutz (farbcodiert) geliefert.




Der HD-Anker bildet zusammen mit dem HD-Lastaufnahmemittel (→ S. 5) das HD-Transportanker-System.



! Der Datenträger ist separat verpackt. Er muss entsprechend der Kennfarbe zugeordnet werden. Der integrierte Hülsenschutz verbleibt **immer** im HD-Anker (→ Abb. 04).

Einbau des HD-Transportanker Systems

Der HD-Nagelteller dient zur Befestigung des HD-Ankers an der Schalung. Er ist aus Kunststoff (entsprechend der Lastklasse farblich gekennzeichnet) oder Stahl für die Lastklassen 1,3 bis 15,0 lieferbar.



Lastklasse	Gewinde	Farbe
1,3	Rd 12	Rot
2,5	Rd 16	Hellgrau
4,0	Rd 20	Grün
5,0	Rd 24	Blau
7,5	Rd 30	Violett
10,0	Rd 36	Orange
12,5	Rd 42	Braun
15,0	Rd 52	Schwarz
25,0	Rd 64	Grün

zu Abb. 01:

Die Nagelteller werden an die Schalung genagelt (Kunststoff) oder mit Halteschrauben durch ein Loch in der Schalung befestigt (Stahl). Für Stahl-schalungen empfehlen wir den HD-Magnetteller, der mittels Magnet an der Schalung angebracht wird.

zu Abb. 02:

Vor der Montage des HD-Ankers ist der Datenträger auf den Gewindezapfen des Nageltellers zu platzieren. Danach wird der Transportanker mit dem vormontierten Hülsenschutz auf den Sechskant-Zapfen des Nageltellers gesteckt.




Abb. 01




Abb. 02





Abb. 03

Durch Drehen des HD-Ankers wird das Hülsenschutzesystem in die Gewindehülse eingedreht. Es ist darauf zu achten, dass zwischen Nagelteller und der Hülse des Ankers kein Luftspalt verbleibt. Der nun festgeklemmte Datenträger ist durch Drehen in die richtige Position zu bringen (abhängig von der Lage der ggf. erforderlichen Umlenkbewehrung). Eine erforderliche Umlenkbewehrung ist im oberen Hülsensbereich mit Kontakt zur Hülse einzubauen (siehe → **Katalog HD**).



! Der Anker ist durch geeignete Maßnahmen an der Bewehrung zu befestigen, damit während des Betoniervorgangs die Lage gesichert ist. Das Verwenden von Schalwachs im Bereich des Nageltellers erleichtert das Entfernen.

Abb. 04



Nach dem Erhärten des Betons kann der Nagelteller entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Hülsenschutzesystem bis OK Hülse gedreht wird.

! Wir empfehlen, insbesondere in der Winterzeit, nach jeder Verwendung des Transportankersystems das Sechskantloch des Hülsenschutzesystems mit Fett oder Schalwachs aufzufüllen. Dadurch verhindert man, dass eventuell im Sechskantloch vorhandenes Wasser gefriert und die Verbindung zwischen Gewindezapfen des Abhebers und dem Hülsenschutzesystem eingeschränkt ist. Empfehlenswert ist die komplette Nageltellervertiefung mit Schalwachs einzuschmieren. Dadurch kann eventuell vorhandenes Eis leichter entfernt werden. Erforderliche Zulagebewehrung siehe **Katalog HD**.

Zulässige Lastaufnahmemittel

Als Lastaufnahmemittel dürfen ausschließlich der HD-Abheber, der HD-Perfektkopf, der Drehkopf-Abheber oder der HD-Adapter mit der Universalkopf-Kupplung verwendet werden. Das Einschrauben anderer Lastaufnahmemittel, wie z.B. Seilschlaufen, ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.




Abb. 05

Die durch den Nagelteller bzw. Magnetteller geschaffene Vertiefung im Beton ist passgenau auf die Kontur des HD-Lastaufnahmemittels abgestimmt. Sie ermöglicht dem HD-Abheber das Abstützen gegen den Beton während einer Schräg- oder Querbelastung des Ankers.

Eine Lasteinleitung wie in Abb. 7 dar gestellt, ist für Schräg- oder Querzug **nicht zulässig**.




Abb. 06




Abb. 07

Kennzeichnung der Abheber

Alle HD-Lastaufnahmemittel sind mit

dem Hersteller und dem CE-Zeichen, der Gewindegröße und der Lastklasse

sowie einer individuellen Identifikationsnummer gekennzeichnet.

Handhabung der HD-Abheber, HD-Perfektkopf, HD-Drehkopf-Abheber, HD-Adapter

Die HD-Lastaufnahmemittel sind manuell zu bedienende Kupplungen. Generell sind die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, insbesondere die VBG 9 "Krane" und VBG 9a "Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb" des Deutschen Hauptverbundes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

Eine sichere **Lasteinleitung** ist nur möglich, wenn der Griff wie dargestellt in Zugrichtung steht. Gegebenenfalls ist nach dem vollständigen Einschrauben des HD-Lastaufnahmemittel der Griff um maximal eine halbe Umdrehung zurückzudrehen. Durch das Zurückdrehen wird bei Querzug die richtige Stellung des HD-Abhebergriffs in Zugrichtung erreicht.

Wartung

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das HD-Lastaufnahmemittel nur in Betrieb genommen wird, wenn es durch einen Sachkundigen geprüft wurde und festgestellte Mängel behoben worden sind.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das HD-Lastaufnahmemittel in Abständen von längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen geprüft wird (vgl. VBG 9a §39 und §40).

Die Weiterbenutzung eines schadhaften oder verschlissenen HD-Lastaufnahmemittels ist **unzulässig**.

Beispiel: HD-Abheber




Abb. 08
Korrekte Einleitung von Schrägzug

Hinweis:

Aufstellen unter Schrägzug ist untersagt. Zum Aufstellen ist eine Traverse, ein Drehkopf-Abheber oder die Verwendung des HD-Adapters notwendig. Weitere Details siehe → **Produktinformation Technik HD**.




Abb. 09
Falsch: Griff nicht in Zugrichtung




Abb. 10
Korrekte Ausrichtung






Abb. 11
Falsche Querzug-Einleitung

Le système de levage par douille HD


Les douilles HD sont fournies prêtes à l'utilisation avec un bouchon vissé (à code couleur).



Les douilles HD et les anneaux de manutention HD (→ page 7) forment le système de douille de levage DEHA HD.




! La bague d'identification est livré séparément. Il doit être attribué en fonction du code couleur. Le bouchon intégré reste toujours dans la douille HD (→ image 04).



Mise en place du système de levage HD

La fixation HD sert à fixer la douille HD au coffrage. Elle est disponible en plastique (à code couleur en fonction de la classe de charge), en acier ou magnétique pour les classes de charge 1,3 à 15,0.




Classe de charge	Filetage	Couleur
1,3	Rd 12	Rouge
2,5	Rd 16	Gris clair
4,0	Rd 20	Vert
5,0	Rd 24	Bleu
7,5	Rd 30	Bleu marine
10,0	Rd 36	Orange
12,5	Rd 42	Brun
15,0	Rd 52	Noir
25,0	Rd 64	Vert

Concernant image 01 :


Les fixations à clouter (plastique) sont pointées au coffrage ou fixées à l'aide de vis de retenue en perçant le coffrage (fixation acier). Pour les coffrages en acier, nous recommandons la fixation aimantée HD qui se fixe au coffrage via un aimant.

Concernant image 02 :

Avant le montage de la douille HD, la bague d'identification doit être placée entre la douille filetée et la fixation à clouter. La douille de levage avec le bouchon pré-installé est vissée dans la douille par l'intermédiaire du six pans de la fixation à clouter.




La rotation de la douille HD visse le système bouchon dans la douille filetée. Il faut veiller qu'il ne reste aucun écart entre la fixation à clouter et la douille. La bague d'identification désormais serrée doit être mise dans la bonne position par rotation (dépend de la position de l'acier à chapeau éventuellement nécessaire). Si un acier à chapeau est nécessaire il doit être installé en contact avec la partie supérieure la douille (voir → Catalogue HD).



! La douille doit être fixée aux armatures de renfort de sorte que sa position soit maintenue pendant le processus de bétonnage. L'utilisation d'huile de décoffrage autour de la fixation clouter facilite son démontage.

Image 04



La fixation à clouter peut être démontée une fois que le béton a durci. Il faut alors veiller à ce que le bouchon soit dévisé jusqu'au bord supérieur de la douille.

! Après chaque utilisation du système de douille de levage, notamment en hiver, nous recommandons de remplir le trou six pans du bouchon avec de la graisse ou de l'huile de décoffrage. Cela évite que de l'eau ne gèle dans le six pans et ne compromette la liaison entre l'anneau de levage et la douille de levage. Il est recommandé de lubrifier la totalité de l'assemblage douille bague bouchon avec de l'huile de décoffrage. Cela facilite le retrait d'une éventuelle couche de glace. Pour les renforts d'armature nécessaires, voir Catalogue HD.

Dispositifs de manutention autorisés

Les dispositifs de manutention autorisés sont uniquement les anneaux et élingues de la gamme HD car ils sont équipées d'un filetage avec six pans qui coïncide avec celui du bouchon de la douille. Le vissage d'autres dispositifs de manutention, comme par exemple les suspentes à câble, n'est




Image 05

Identification des anneaux et élingue de levage

Les dispositifs de manutention HD sont des appareils qui s'utilisent manuellement. Il faut respecter les consignes générales de prévention des accidents, notamment VBG 9 « Grues » et VBG 9a « Dispositifs de levage de charges par suspension » de l'Union Allemande des Associations Professionnelles Industrielles.

Une répartition sûre de la charge est uniquement possible quand le l'anneau ou l'élingue est correctement orienté dans la direction comme indiqué ci-contre. Après vissage complet du dispositif de manutention HD, l'anneau ou l'élingue peut éventuellement être pivoté d'un demi-tour au maximum. Cette opération permet d'atteindre la position correcte de l'anneau HD.

Maintenance

L'exploitant doit s'assurer que le dispositif de manutention HD soit utilisé uniquement après avoir été contrôlé par un expert et après que tous les éventuels problèmes détectés aient été corrigés. L'exploitant doit s'assurer que le dispositif de manutention HD soit contrôlé par un expert au moins une fois par ans (voir VBG 9a §39 et §40).

pas autorisé pour des raisons de sécurité. L'encastrement dans le béton créé par la fixation à clouer ou la fixation aimantée a une forme adaptée au contour du dispositif de manutention HD.

Il permet à l'anneau ou l'élingue de le-

vage HD de prendre appui sur le béton pendant le relevage ou la traction oblique quand on relevé la pièce béton. La manutention de la charge comme illustrée dans l'image 7 pour traction diagonale ou transversale **n'est pas autorisée**.



Image 06





Image 07



diamètre du filetage et la classe de charge, ainsi qu'un numéro d'identification individuel.

Manutention avec anneaux , élingues et adaptateur HD

Il est interdit de continuer à utiliser un dispositif de manutention HD défectueux ou usé.

Exemple : Anneau de levage HD




Image 08
Répartition correcte dans le cas d'un relevage

Remarque:

Le levage par traction oblique est déconseillé. Ce levage exige acier de traction oblique un anneau de levage à tête articulée ou l'utilisation de l'adaptateur HD. Pour plus de détails, voir → **Information technique produit HD**.




Image 09
Interdit : l'anneau n'est pas dans le sens de traction




Image 10
Orientation correcte






Image 11
Relevage ou traction vers l'intérieur interdit

Het HD-transportankersysteem


De HD-ankers worden gebruiksklaar met hulsbescherming (kleurgeco-deerd) geleverd.




HD-ankers vormen samen met HD-hijsmiddelen (→ pag. 9) het HD-transportankersysteem.



HD-anker



HD-staafanker



HD-kortanker

! Dataclips worden apart meegele-verd; de kleur komt overeen met de bijbehorende belastingklasse. De geïntegreerde hulsbescherming blijft altijd in de ankerhuls (Afb. 04)




HD-plaatanker



HD-hijshuls


Inbouw van het HD-transportankersysteem

De HD-uitsparing dient ter bevestiging van het HD-anker aan de bekisting. Leverbaar in kunststof (kleur correspondeert met belastingklasse) en staal/magneet voor de belastingklassen 1,3 t/m 15,0.




Belastingklasse	Draad	Kleur
1,3	Rd 12	rood
2,5	Rd 16	lichtgrijs
4,0	Rd 20	groen
5,0	Rd 24	blauw
7,5	Rd 30	paars
10,0	Rd 36	oranje
12,5	Rd 42	bruin
15,0	Rd 52	zwart
25,0	Rd 64	groen

Afb. 01




! Het anker wordt op de gebruikelijke manier aan de wapening bevestigd, zodat deze tijdens het storten van de beton in dezelfde positie blijft. Het invetten van de uitsparing vergemakkelijkt het verwijderen ervan na het storten.


Afb. 02



Afb. 03



Afb. 04



Afbeelding 04:

Tijdens/na ontkisten kan de uitsparing verwijderd worden. Let er hierbij op dat de hulsbescherming dusdanig teruggedraaid wordt dat de bovenkant in één lijn ligt met bovenzijde huls.


! Met name in de winterperiode adviseren wij de zeskant uitsparing in de hulsbescherming in te vetten, om te voorkomen dat de hijshaak er door ijsvorming niet ingedraaid kan worden. Aan te raden is de gehele uitsparing in te vatten, zodat eventueel ontstaan ijs eenvoudig verwijderd kan wor-den. Benodigde bijlegwapening zie HD-documentatie.

Afbeelding 01:

De kunststof uitsparing wordt aan de bekisting gespijkerd of met een fixeer-bout (staal uitsparing) door een gat in de bekisting bevestigd. Voor staal bekistingen raden wij de HD-magneet-uitsparing aan.


Afbeelding 02:

Voor montage van het HD-anker moet de dataclip over de draad van de uitsparing worden geschoven. Daarna wordt het transportanker, met voorgemonteerde hulsbescherming, op de zeskant van de uitsparing geschroefd.




Toegestane hijsmiddelen

Als hijsmiddel mogen uitsluitend de verschillende HD-hijshaken met verhoogde belastingcapaciteit gebruikt worden. Andere hijsmiddelen, zoals bijv. hijsschroeven, zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.




Afb. 05

HD-uitsparingen zijn speciaal afgestemd op de vorm van de HD-hijshaak. In de ontstane uitsparing in het betonelement past de hijshaak zodanig dat deze bij hijsen onder een hoek tegen de beton afsteunt.



Afb. 06

Indien de hijshaak in de hijsrichting is geplaatst zoals weergegeven in abf. 7, is kantelen en hijsen onder een hoek **niet toegestaan**.



Afb. 07

Markering van de hijshaak

Alle HD-hijsmiddelen zijn voorzien

van de kenmerken fabrikant, CE-markering, Schroefdraad en belasting-

klasse evenals een individueel identificatienummer.

Gebruik van de HD-hijshaak, HD-perfettaak, HD-hijshaak met draaikop, HD-adapter

De HD-hijsmiddelen zijn met de hand te bedienen koppelingen. In het algemeen moeten de veiligheidsvoorschriften en in het bijzonder de VBG 9 "Kranen" en VBG 9a "Hefgeredesschap voor hijswerkzaamheden" in acht worden genomen.

Veilige, optimale belastingopname is alleen mogelijk als de haak in de hijsrichting geplaatst is, zoals weergegeven. De hijshaak moet volledig in de huls geschroefd zijn, waarna hij maximaal een halve slag teruggedraaid mag worden om de juiste hijsrichting te bereiken.

Onderhoud

De gebruiker moet ervoor zorgen dat alleen HD-hijsmiddelen in gebruik worden genomen, welke zijn gecontroleerd en waarvan geconstateerde gebreken zijn verholpen.

Deze controle, uit te voeren door een deskundige, bestaat uit het jaarlijks visueel controleren op beschadigingen als haarscheurtjes e.d. (volgens VBG 9a §39 en §40).


Gebruik van beschadigde HD-hijsmiddelen is **verboden**.

Opmerking:


Kantelen met een tweesprong is niet toegestaan. Hiervoor dient een evenaar, HD-adapters of HD-hijshaken met draaikop te worden gebruikt.

Voor meer informatie zie → Technische documentatie HD.


Voorbeeld: HD-hijshaak




Afb. 08
Correcte posities bij hijsen onder een hoek



Afb. 09
Fout: haak niet in hijsrichting



Afb. 10
Correcte positie bij kantelen




Afb. 11
Foutieve positie bij kantelen

System kotew transportowych HD


Kotwy HD z korkami zabezpieczającymi tuleje gwintowane, dostarczane są jako gotowe do użycia.



System kotew transportowych HD składa się z kotwy transportowej HD i osprzętu (→ str. 11).




! Znacznik pierścieniowy pakowany jest oddzielnie. Musi być umieszczony na kotwie HD o tym samym kolorowym oznaczeniu identyfikacyjnym (→ Rys. 04).



Montaż kotew transportowych systemu HD

Talerzyki montażowe służą do mocowania kotew HD do szalunku. Dostępne są jako wykonane z tworzywa sztucznego (znakowane kolorem odpowiednio do klas obciążenia) lub stalowe dla klas obciążenia 1,3 do 25,0.



Kl. obciążenia	Gwint	Kolor
1,3	Rd 12	czerwony
2,5	Rd 16	jasno szary
4,0	Rd 20	zielony
5,0	Rd 24	niebieski
7,5	Rd 30	ciemno niebieski
10,0	Rd 36	pomarańczowy
12,5	Rd 42	brązowy
15,0	Rd 52	czarny
25,0	Rd 64	zielony


patrz rys. 01:

Talerzyki montażowe z tworzywa sztucznego mocowane są do szalunku za pomocą gwóździ. Stalowe talerzyki montażowe mocuje się śrubą przez otwór w szalunku. Do szalunków stalowych zaleca się talerzyki magnetyczne.

patrz rys. 02:

Przed montażem kotwy HD, znacznik pierścieniowy należy umieścić na gwintie talerzyka montażowego.


Następnie kotwa transportowa z zamontowanym korkiem zabezpieczającym umieszczana jest na sześciokątnym czopie talerzyka montażowego.



Rys. 01




Rys. 02




Rys. 03

Poprzez obrót kotwy HD, korek zabezpieczający wkręcić należy w tuleję gwintowaną tak aby nie było szczelin pomiędzy talerzykiem montażowym a tuleją kotwy. Zaciśnięty w ten sposób znacznik pierścieniowy obrócić należy do odpowiedniego położenia (położenie zależy od usytuowania ewentualnego wymaganego zbrojenia ukośnego). Wymagane zbrojenie ukośnie umieścić należy na styk z tuleją w jej górnej części (patrz → **katalog techniczny HD**).



! Kotwy należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem w trakcie betonowania przez staranne zamocowanie do zbrojenia. Dla ułatwienia demontażu talerzyków montażowych zaleca się nanieść na ich powierzchnie wosk antyadhezyjny.

Rys. 04




Talerzyk montażowy może być usunięty po związaniu betonu. Należy upewnić się, czy korek zabezpieczający tuleję wkręcony jest równo z krawędzią tulei, patrz rys.04.

! Sześciokątne gniazdo korka zabezpieczającego zaleca się, szczególnie w zimie, po każdym użyciu, wypełnić smarem lub woskiem antyadhezyjnym do szalunków. Zabezpiecza to przed dostaniem się do gniazda wody, która może zamarzać i blokować połączenie pomiędzy trzpieniem gwintowanym sprzągu transportowego z korkiem zabezpieczającym. Wskazane jest aby gniazdo po talerzyku montażowym w prefabrykacie, całkowicie pokryć woskiem antyadhezyjnym do szalunków. Pozwoli to na łatwe usunięcie powstałego lodu. Wymagane zbrojenie dodatkowe patrz → **katalog techniczny HD**.

Dopuszczalne sprzęgi montażowe

Do podnoszenia i transportu dozwolone jest użycie tylko sprzęgu transportowego HD, sprzęgu Perfect, sprzęgu z głowicą obrotową lub sprzęgu uniwersalnego z adapterem HD. Stosowanie innych sprzęgów i zaczepów jak np. pętli transportowych, ze względów bezpieczeństwa jest zabronione.



Rys. 05

Gniazdo tworzone w betonie przez talerzyk montażowy dokładnie pasuje do konturów osprzętu montażowego. To pozwala na transfer sił ścinających bezpośrednio na beton gdy kotwa jest poddana obciążeniu ukośnemu lub poprzecznemu.




Rys. 06



Przyłożenie obciążenia, jak pokazano na rys. 7, jest niedozwolone przy obciążeniu ukośnym lub poprzecznym.



Rys. 07



wany nazwą producenta, znakiem CE, wielkością gwintu, klasą obciążenia i niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym.

Znakowanie osprzętu transportowego:
Cały osprzęt transportowy jest znakowany nazwą producenta, znakiem CE, wielkością gwintu, klasą

Użycie sprzęgu transportowego HD, sprzęgu Prefekt, sprzęgu z głowicą obrotową, adapteru HD

Sprzęgi transportowe i osprzęt są obsługiwane ręcznie. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. Szczególnie zawartych w instrukcjach niemieckich stowarzyszeń zawodowych ubezpieczania od wypadków: VBG 9 „Kraje”, VBG 9a „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb”.

Bezpieczne przyłożenie obciążenia
jest zapewnione tylko wtedy gdy kierunek obciążenia jest jak pokazano na rys. 8 lub rys.10. W razie potrzeby, po całkowitym wkręceniu sprzęgu transportowego można go odkręcić maksymalnie o pół obrotu. Odkręcenie zapewnia prawidłowy kierunek ustawienia sprzęgu.


Konserwacja

Przed użyciem sprzęgów i osprzętu, użytkownik musi zapewnić jego kontrolę przez wykwalifikowaną osobę i w przypadku stwierdzenia usterek ich usunięcie.

Sprzęgi i osprzęt transportowy muszą być kontrolowane przynajmniej raz do roku przez wykwalifikowaną osobę w zakresie bezpieczeństwa pracy (patrz VBG 9a §39 i §40).

Zabrania się używania uszkodzonych lub zużytych sprzęgów i osprzętu transportowego.

Przykład: sprzęt montażowy HD




Rys. 08

Prawidłowo przyłożone obciążenie ukośne


Uwaga:

Zabrania się ustawiania płyt do pionu przy obciążeniu ukośnym. W takim przypadku koniecznie stosować trawers, sprzęt z głowicą obrotową lub adapter HD razem ze sprzęgiem uniwersalnym. Szczegóły patrz → katalog techniczny HD.




Rys. 09

Nieprawidłowe ustawienie sprzęgu



Rys. 10

Prawidłowe ustawienie sprzęgu



Rys. 11

Nieprawidłowo przyłożone obciążenie ukośne


Systém přepravních úchytů HD

Úchyty HD dodáváme připravené k použití s našroubovanou ochranou pouzdra (barevně odlišeno).




Ochrana pouzdra


Datový nosič



Úchyt HD



Prutový úchyt HD



Krátký úchyt HD

! Datový nosič je zabalen separátně. Podle barevného rozlišení musí být přiřazen ke správnému úchytu. Integrovaná ochrana pouzdra zůstává vždy v úchytu HD (viz obr. 04).




Deskový úchyt HD




Zvedací pouzdro HD

Úchyt HD tvoří společně se závěsným prostředkem pro HD (viz str. 13) systém přepravních úchytů HD.

Talířek pro upevnění hřebíků slouží k upevnění úchytu HD na bednění. Je vyroben z plastu v různých barvách (dle zatížení) nebo oceli a je určen pro zatížení 1,3 až 15,0.



Obr. 01




! Úchyt se vhodným způsobem upevní na výztuž, během betonáže musí být jeho poloha zajištěna. Bednici vosk v oblasti talířku usnadní odbednění.

Obr. 02



Obr. 04



Po zatuhnutí betonu lze talířek odstranit. Systém ochrany pouzdra musí být otáčen až k horní hraně pouzdra.

Obr. 03


Otačením přepravního úchytu HD se systém ochrany pouzdra zašroubuje do závitového pouzdra. Dbejte na to, aby mezi talířkem a pouzdrem úchytu nezůstala vzduchová mezera. Pevně sevřený datový nosič se otáčením usadí do správné polohy (v závislosti na poloze příp. použitych třmínek). Tato třmínková výztuž se zabuduje v horní oblasti pouzdra s kontaktem k pouzdrovi. (viz → Katalog HD).

k obr. 01:

Talířek se upevní hřebíky na bednění (plast) nebo přídřínnými šrouby do vrtaného otvoru (ocel). Pro ocelová bednění doporučujeme magnetický talířek HD, který se upevní magnetickou silou.

k obr. 02:

Před montáží úchytu HD se datový nosič navlékne na závitové čepy talířku. Poté se přepravní úchyt s předmontovanou ochranou pouzdra nasadí na šestihran talířku.




! Zvláště v zimním období doporučujeme po každém použití vyplnit šestihraný otvor tukem či bednicím voskem. Zamezte tak vzniku ledu a omezte spojení mezi závitem zvedacího prostředku a systémem přepravního úchytu.

Doporučujeme namazat prohlubeň talířku bednicím voskem. Případný led se tak snadno odstraní. Potřebná příložná výztuž je uvedena v Katalogu HD.

Přípustné zvedací prostředky

Používejte výlučně zvedací prostředky HD, HD-perfekt hlava, HD s otočnou hlavou nebo adaptér HD se spojkou s univerzální hlavou. Zašroubování jiných zvedacích prostředků, jako např. lanových smyček, není z bezpečnostních důvodů povoleno.



Obr. 05

Prohlubeň vytvořená v betonu talířkem pro upevnění hřebíky nebo magnetickým talířkem přesně odpovídá kontuře zvedacího prostředku HD. Umožňuje podepření proti betonu během šikmého nebo příčného namáhání úchytu.



Obr. 06



Přenesení síly jako na obr. 7 **není přípustné** pro příčný nebo šikmý tah.



Obr. 07

Značení zvedacího zařízení

Veškeré zvedací prostředky HD mají značení: výrobce, značka CE, velikost

závitu, stupeň zatížení a individuální identifikační číslo.

Manipulace se zvedacím zařízením HD, HD-perfekt hlavou, zvedacím zařízením HD s otočnou hlavou, adaptérem HD

Zvedací prostředky HD se ovládají manuálně. Při manipulaci je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště předpisy pro jeřáby a zvedací prostředky.

Bezpečný přenos síly je možný pouze tehdy, pokud rukojeť ukazuje ve směru tahu. Případně se po dokonalem zašroubování zvedacího prostředku HD rukojeť otočí zpět o maximálně půl otáčky. Zpětným otočením se u příčného tahu dosáhne správného postavení rukojeti zvedacího prostředku HD ve směru tahu.

Údržba

Provozovatel musí zaručit, aby byly zvedací prostředky uváděny do provozu pouze po přezkoušení znalcem a po odstranění závad.





Provozovatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zvedacích prostředků v minimálně ročních intervalech (podle směrnic Svazu profesních družstev – VBG).

Další používání poškozeného nebo opotřebeného zvedacího prostředku HD je **nepřípustné**.

Upozornění:

Překlápení do svíslé polohy je zakázáno. K postavení použijte traverzu, zvedací zařízení s otočnou hlavou nebo adaptér HD. Další detaily uvádí → **Katalog HD**.

Příklad: zvedací prostředek HD

Obr. 08
Správné použití zvedacího prostředku HDObr. 09
Špatně použití zvedacího prostředku HDObr. 10
Správné postaveníObr. 11
Špatně postavení

Česky	Polski	Nederlands	Français	Deutsch	English
-------	--------	------------	----------	---------	---------

CONTACT HALFEN WORLDWIDE

HALFEN is represented by subsidiaries in the following 14 countries, please contact us:

Austria	HALFEN Gesellschaft m.b.H. Leonard-Bernstein-Str. 10 1220 Wien	Phone: +43-1-2596770 E-Mail: office@halfen.at Internet: www.halfen.at	Fax: +43-1-259-677099
Belgium / Luxembourg	HALFEN N.V. Borkelstraat 131 2900 Schoten	Phone: +32-3-6580720 E-Mail: info@halfen.be Internet: www.halfen.be	Fax: +32-3-6581533
China	HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd. Room 601 Tower D, Vantone Centre No.A6 Chao Yang Men Wai Street Chaoyang District Beijing · P.R. China 100020	Phone: +86-1059073200 E-Mail: info@halfen.cn Internet: www.halfen.cn	Fax: +86-1059073218
Czech Republic	HALFEN s.r.o. Business Center Šafránkova Šafránkova 1238/1 155 00 Praha 5	Phone: +420-311-690060 E-Mail: info@halfen-deha.cz Internet: www.halfen-deha.cz	Fax: +420-235-314308
France	HALFEN S.A.S. 18, rue Goubet 75019 Paris	Phone: +33-1-44523100 E-Mail: halfen@halfen.fr Internet: www.halfen.fr	Fax: +33-1-44523152
Germany	HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH Liebigstr. 14 40764 Langenfeld	Phone: +49-2173-9700 E-Mail: info@halfen.de Internet: www.halfen.de	Fax: +49-2173-970225
Italy	HALFEN S.r.l. Soc. Unipersonale Via F.Illi Bronzetti N° 28 24124 Bergamo	Phone: +39-035-0760711 E-Mail: tecnico@halfen.it Internet: www.halfen.it	Fax: +39-035-0760799
Netherlands	HALFEN b.v. Oostermaat 3 7623 CS Borne	Phone: +31-74-267 1449 E-Mail: info@halfen.nl Internet: www.halfen.nl	Fax: +31-74-267 2659
Norway	HALFEN AS Postboks 2080 4095 Stavanger	Phone: +47-51823400 E-Mail: post@halfen.no Internet: www.halfen.no	Fax: +47-51823401
Poland	HALFEN Sp. z o.o. Ul. Obornicka 287 60-691 Poznan	Phone: +48-61-622 1414 E-Mail: info@halfen.pl Internet: www.halfen.pl	Fax: +48-61-622 1415
Sweden	Halfen AB Vädursgatan 5 412 50 Göteborg	Phone: +46-31-985800 E-Mail: info@halfen.se Internet: www.halfen.se	Fax: +46-31-985801
Switzerland	HALFEN Swiss AG Hertistrasse 25 8304 Wallisellen	Phone: +41-44-8497878 E-Mail: info@halfen.ch Internet: www.halfen.ch	Fax: +41-44-8497879
United Kingdom / Ireland	HALFEN Ltd. A1/A2 Portland Close Houghton Regis LU5 5AW	Phone: +44-1582-470300 E-Mail: info@halfen.co.uk Internet: www.halfen.co.uk	Fax: +44-1582-470304
United States of America	HALFEN USA Inc. 8521 FM 1976 P.O. Box 547 Converse, TX 78109	Phone: +1 800.423.9140 E-Mail: info@halfenus.com Internet: www.halfenus.com	Fax: +1 877 . 683.4910
For countries not listed	HALFEN International GmbH Liebigstr. 14 40764 Langenfeld / Germany	Phone: +49-2173-970-0 E-Mail: info@halfen.com Internet: www.halfen.com	Fax: +49-2173-970-849

Furthermore HALFEN is represented with sales offices and distributors worldwide.



Please contact us: www.halfen.com

NOTES REGARDING THIS DOCUMENT

Technical and design changes reserved. The information in this publication is based on state-of-the-art technology at the time of publication. We reserve the right to make technical and design changes at any time. Halfen GmbH shall not accept liability for the accuracy of the information in this publication or for any printing errors.

The Quality Management System of Halfen GmbH is certified for the locations in Germany, France, the Netherlands, Austria, Poland, Switzerland and the Czech Republic acc. to DIN EN ISO 9001:2008, Certificate No. QS-281 HH.



